



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 9:35:18 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte e de bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro na base da encosta.