



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:29:48 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em diferentes patamares para estabilização do talude de corte, da moradia a montante e do seu acesso.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto3



Descrição da foto3

O acesso para a moradia a montante necessita ser devidamente construído.

Foto4



Descrição da foto4

Reconstrução de muro colapsado para suporte do talude de corte a jusante da moradia. O muro que suporta a moradia precisa ser refeito, pois encontra-se abaulado.