



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:02:15 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_SantaRosa_298_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- retaludamento
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- desobstrução de DHP
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte, assim como bananeira e bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção do muro de blocos e execução do muro concreto em "L" invertido atrás da edificação de número 36. Na lateral, muro de concreto armado.

Foto2



Descrição da foto2

Retaludamento atrás da moradia de número 36 com execução de biomanta.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em moradias encaixadas no talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Solo grampeado para estabilizar a encosta.