



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:55:36 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta com cicatriz de deslizamento, contendo vigotas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro em concreto ciclópico no talude de corte, a montante da via.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado no talude a montante do acesso. Gramínea em setores menos íngrimes.

Foto4



Descrição da foto4

Destaque para a escadaria destruída. Refazer o acesso ao imóvel e executar muro em patamares, sendo muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante.