



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 11:08:11 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Destaca-se para a única rota de fuga dos moradores, estando a mesma comprometida pelo deslizamento pretérito.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na cicatriz de deslizamento a montante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto no talude de corte a atrás da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada a jusante para suporte da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Visão geral do deslizamento planar que atingiu a moradia, mas sem colapso estrutural.