



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 14:20:44

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

11

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Custodio Moura 168

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-174650.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-174714.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com corte próximo do imóvel na qual são observados raízes expostas e árvores recém podadas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com muito material solto

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-172326.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-172354.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-173811.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-173717.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-172...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-172702.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-172646.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-172720.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Histórico de atingimento e pequenas quedas de material nos fundos do imóvel. Atualmente ocorre queda de material inconsolidado da encosta juntamente com queda de espécies vegetais.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-172743.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Ressalta-se que há escoamento na área dos fundos do imóvel, porém no topo não há nenhum tipo de escoamento, potencializando a volume de água acumulado no topo do talude

GPS

Área analisada:

Área: 680,99 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.199

N_m

630.044

status_revisao

Revisar a conclusão técnica com a dupla

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-172805.jpg

Descrição da foto1

Área de bambuzal a direita da imagem e no centro o caminho da água até a canaleta a jusante.

