



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 14:38:34

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

12

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Custodio Moura 164

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-182055.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-174511.jpg

Descrição do terreno:

Setor com múltiplos cortes, sistema de drenagem inexistente e material inconsolidado nos fundos das residências.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com muito material solto.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-181554.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-174002.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-182251.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-174032.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Estrutura colapsada**
- **Muros inclinados**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241211-181236.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20241211-181749.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241211-182018.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-174...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241211-181714.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-181625.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-181317.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-174208.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento com colapso parcial da estrutura da escada do imóvel, vegetação tombada, atingimento dos fundos dos imóveis com material inconsolidado e colapso parcial da estrutura aos fundos da residência.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241211-182844.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-174313.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificação registrada na rua Custódio Moura 164, refere - se a uma igreja em condições de abandono e segundo relato de vizinhos não há pessoas habitando o local. Ressalta-se que na edificação o segundo patamar está desocupado, e no primeiro patamar são realizados celebrações religiosas de frequência indeterminada. A residencia vizinha inscrita no endereço Custódio Moura 136, apresenta condições de vulnerabilidade alta, com colapsos parciais de estruturas.

GPS

Área analisada:

Área: 502,21 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.220

N_m

630.060

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-174346.jpg

Descrição da foto1

A esquerda da imagem edificação abandonada aos fundos da igreja, a direita da imagem o segundo patamar da igreja que segundo relatos também está desocupada.