



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de dez. de 2024 09:21:02

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_222

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lucindo Moura 291

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-123220.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241211-123134.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-122932.jpg

Descrição do terreno:

Setor localizado em base de talude, lateralmente o vizinho esta escavando o meio do talude. Nos fundos observamos muro de contenção em dois níveis com muita vegetação.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Não foi possível observar o material em decorrência do muro de contenção e vegetação, porém observamos solo residual em escavação de meio talude do vizinho.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-122426.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-122644.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-122709.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241211-122806.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado processo no setor, porém a oeste do setor há setor de risco muito alto, em decorrência de feições erosivas, trincas e afundamento de pavimento superior.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-123252.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O imóvel que consta no setor possui muro aos fundos com função de contenção em partes da encosta, este muro se encontra com drenos comprometidos pela vegetação. Setor situado a oeste de setor de muito alto, na qual em caso de colapso estrutural afetará o atual setor descrito, associado a fragilidades estruturais no imóvel

GPS

Área analisada:

Área: 238,71 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7.508.173

N_m

629.953

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-124803.jpg

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado, a direita da imagem setor de muito alto na qual é observado trincas em moradia e talude escavado a meia encosta.