



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 2:29:55 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_150_DSS_PG_TB__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Na base do talude: muro de concreto armado. Acima do muro: solo grampeado com face verde.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude com inclinação 90°