



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 2:17:15 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

**Hidrossemeadura abaixo da cortina atirantada. Solo grampeado atrás das casas à jusante do polígono.
Drenagem em todo o polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.