



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 25, 2024, 3:36:49 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__2

Obras:

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Moradias de elevada vulnerabilidade, já apresentam trincas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas estruturalmente comprometidas.