



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 26, 2024, 10:18:55 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__22

Obras:

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desmonte de rocha**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Ruínas.