



FICHA DE CAMPO

Aug 15, 2024, 3:48:10 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__26

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desmonte de rocha**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Obras já estão sendo realizadas, porém não se sabe se elas contemplam o local atingido.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Bloco que atingiu a moradia.