



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 15, 2024, 4:32:51 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__35

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Remover a vegetação e refazer concreto projetado. Muro para suportar moradia com fundação exposta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Fundação exposta em talude com processos erosivos. Concreto projetado com a presença de vegetação.