



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 3:47:22 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__42

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **grelha atirantada**
- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escombros.