



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 2:19:20 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__43

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estrutura contra queda/rolamento de blocos**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escombros