



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 3:16:46 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__44

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de impacto**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **reflorestamento**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escombros.