



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 3:37:01 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__45

Obras:

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **reflorestamento**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escombros