



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 11:08:04 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__52

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Recomenda-se a remoção da casa acima do talude com cicatriz, pois a sua carga potencializa o risco de novos deslizamentos (importante destacar que esses podem alcançar um posto de saúde). Solo grampeado na cicatriz. Concreto projetado atrás da casa 1887-2.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.