



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 3:41:19 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_180_DSS_BC_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:


- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

No talude menor: muro e concreto projetado. No talude maior: muro na base, solo grampeado para segurar a casa e concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude menor

Foto2



Descrição da foto2

Talude maior