



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 23, 2024, 11:15:38 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_180_DSS_MS_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Embaixo da casa e atrás da seguradora: solo grampeado com concreto projetado. Atrás da rua do detran: solo grampeado com face verde. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz atrás da seguradora.