



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 23, 2024, 3:21:24 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_211_DSS_PG_TB__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz