



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 11:28:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_211_DSS_PG_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **ancoragem de blocos**
- **contrafortes**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- desmonte de rocha

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Na rua Caetano Salermo: muro na lateral com talude. No maciço rochoso fraturado: tela chumbada. Blocos soltos: verificar possibilidade de desmonte ou de ancoragem/contraforte. Barreira dinamica encaixada na drenagem. Solo grampeado no final da vila Maria da Glória Schmit. Drenagem em TODO o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Area de drenagem.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso fraturado onde o escorregamento de 2022 for iniciado.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz.