



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 24, 2024, 10:43:11 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_211_DSS_PG_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Concreto projetado atrás da última casa do lado direito da servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Formação rochosa.