



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 2:02:44 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Solução para os dois patamares. Acesso e drenagem precários.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz acima da casa atingida.

Foto2

