



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 9:21:44 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Manutenção do muro a jusante da entrada da residencia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.