



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 11:28:03 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Talude ao lado da escada: muro na base e hidrossemeadura. Taludes em torno da casa, concreto projetetado. Drenagem em todo o poligono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Poligono.