



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 2:57:43 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_PG_TB__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Na escadaria: muro e concreto projetado. Atrás da casa demolida: dois muros em patamares. Muro atrás da casa encostada no talude. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.