



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 3:22:02 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_PG_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Remoção das caixas d'água a montante. Gramínea acima da cicatriz. Refazer concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.