



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 2:27:32 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_452_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

**Só foi possível visualizar o sopé do talvegue. Muro para substituir muro de pneus e na base do talude.
Drenagem no polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Encontro de 2 talvegues e corte na base do talude.