



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 1:48:39 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_452_DSS_EA_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro de bloco de concreto em corte acima de uma construção. Na via: muro de concreto armado na base e solo grampeado (face verde). Solo grampeado com concreto projetado na cicatriz e com face verde à jusante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte acima de construção.

Foto2



Descrição da foto2

Corte na via.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz coberta com lona.