



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 2:13:48 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_452_DSS_EA_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- cortina atirantada estaqueada
- solo grampeado com face "verde"

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Cortina atirantada para suporte da via. Acerto de terreno na moradia 840h. Cicatriz ao lado da via: solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Via necessita de suporte.

Foto2



Descrição da foto2

Corte em 90° na moradia 840h.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz ao lado da via.