



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 11:21:24 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_464_DSS_JP_TS__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- concreto projetado
- desmonte de rocha
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Área como foco principal para drenagem. Depósito de talus.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradias proximas ao maciço rochoso.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento.