



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 10:02:00 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_266_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro atrás da casa ao lado esquerdo da servidão e muro atrás da garagem do lado direito da servidão, para conter a servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz