



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 2:00:10 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_267_DSS_EA_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de contenção cedeu.