



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 9:47:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_300_DSS_EA_IR__1

Obras:

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta por lona.