



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:12:18 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_304_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Solo grampeado no talude abaixo da servidão. Concreto projetado entre a primeira e a segunda casa da servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrizes vegetadas.