



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:40:16 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_318_DSS_MR_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Não conseguimos acesso dentro do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento dentro do polígono.