



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 12, 2024, 10:14:46 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_BINGEN_350_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude próximo à área de lazer da população local.