



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 9:50:11 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico:

Bárbara Cardoso Leite

Código do setor:

PT_D1_CARANGOLA_794_DSS_BC_DS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **dreno profundo**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra parcialmente destruída na porção leste do setor

Foto2



Descrição da foto2

Talude sem contenção e aparente erosão no local