



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 3:17:03 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CARANGOLA_794_DSS_BC_DS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Moradora vizinha, casa 552A, relatou problemas na galeria de água da mina.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições de instabilidade.

Foto2

