



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 10:04:32 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_140_DSS_EA_IR__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **reflorestamento**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Na maior cicatriz: acerto do terreno e muro abaixo e ao lado da casa. Na cicatriz menor: muro para conter a casa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz