



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 11:37:38 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_140_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Destaca-se que não foi possível acessar o local, devido a cachorros soltos. Foi sugerido obras de acordo com a ficha de geologia, padrões geomorfológicos da área e situação da servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Feições de instabilidade.

Foto2



Descrição da foto2

Servidão com acesso para as residencias.