



FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 24, 2024, 9:26:58 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_159_DSS_ME_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Atrás do n. 142c: drenagem e concreto projetado. Atrás da casa com trincas: muro de concreto armado estaqueado. Reconstruir muro da servidão. Escadaria ao lado: acerto do terreno, drenagem e gramínea. Reconstrução da servidão/escadaria e drenagem em todo polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas na servidão