



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 6, 2024, 9:51:23 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CASTRIOTO_363_DSS_IR_LT__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Muro de concreto ciclópico à jusante da moradia. Retaludamento com muros de concreto armado à montante da moradia e na lateral para suporte da via. Drenagem no polígono e na via de acesso.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro rompido à jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à montante da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Trecho da via tombando em direção à moradia.