



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 11:30:57 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CAXAMBU_356_DSS_BC_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:


- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme à montante de moradias, apresenta sinais de escorregamentos pretéritos.

Foto2



Descrição da foto2

A servidão necessita de reparos.

Foto3



Descrição da foto3

O concreto projetado já possui vegetação e necessita de reparos.