



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 1, 2024, 9:44:42 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CAXAMBU_356_DSS_DS_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Material mobilizado e retirado pelos moradores

Foto2



Descrição da foto2

Descontinuidade no maciço rochoso