



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 4:00:21 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CAXAMBU_357_DSS_BC_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Cortina abaixo da rua; solo grampeado, contraforte e vigotas acima da rua, na cicatriz com angulo próximo a 90°.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrices vegetadas.

Foto2

