



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 9:45:48 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_252_DSS_JP_MR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desmonte de rocha
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- reflorestamento

Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Desassoramento do rio. Area nao edificada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Movimento de massa em 2022.

Foto2



Descrição da foto2

Assoreamento do rio.