



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 9:47:31 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Concreto projetado abaixo da moradia e no solo abaixo da escadaria e acima do maciço rochoso fraturado. Biomanta ao lado da moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Maciço rochoso muito fraturado.